

Scheda tecnica

PULIMET

Collmon srl Via F.lli Cervi, 75/95p 50013 Campi Bisenzio (FI) Tel. 055/8969733 E-Mail: info@collmon.it

LIQUIDO PER PULIZIA E RIMOZIONE DI GRASSI

DESCRIZIONE:

PULI-MET è una soluzione a base di solventi selezionati e stabilizzati, il gel trasparente riesce a rimuovere efficacemente diversi tipi di sporco, inclusi oli, grassi e residui di lavorazione. L'uso di **PULI-MET** è ideale in contesti industriali e professionali, dove è fondamentale garantire una pulizia approfondita senza danneggiare i materiali trattati. E' importante seguire le istruzioni riguardo l'applicazione e la sicurezza.

MODALITA' D'USO:

PULI-MET va applicato direttamente sulla superficie, utilizzando un pennello, in uno strato sottile e uniforme di pochi millimetri. Procedere con una o due mani, lasciando agire per il tempo necessario, che può variare da alcuni minuti a diverse ore a seconda di:

- Temperatura ambientale
- Spessore e tipologia degli starti da eliminare;
- Materiale del supporto;
- Qualità e stato dello sporco;
- Età e condizioni della superficie trattata:

Nei casi più difficili, si consiglia di ripetere l'operazione, rimuovendo prima i residui già ammorbiditi con una spazzola, una spatola o un raschietto. Al termine del trattamento, eliminare i residui di prodotto con stracci puliti, spazzole e raschietti. Lasciare asciugare la superficie per almeno un'ora. Successivamente, spazzolare e lucidare con cura, assicurandosi di eliminare completamente ogni residuo del processo. Pulire accuratamente la polvere e preparare la superficie per eventuali trattamenti successivi. Carteggiare e spazzolare con attenzione le aree più corrose o ossidate prima di proseguire con le operazioni seguenti.

Resa: Circa 4 m²/L

SUGGERIMENTI::

Utilizzare il prodotto in ambiente ben ventilato. Non agitare prima dell'uso. Durante le stagioni calde o in locali riscaldati potrebbe verificarsi un aumento della pressione all'interno dei contenitori; per questo motivo, è consigliabile aprire i barattoli o confezioni con attenzione, svitando il tappo gradualmente tenendo una mano sopra di esso, cosi da controllare eventuali fuoriuscite di pressione. Non utilizzare per scopi diversi da quelli indicati.

Confezioni disponibili: 750ml • 4lt